



D2 - Rétrécissement de chaussée planté



D3 - Banc



D7 - Grave calcaire



### LEGENDE

- Trottoir existant
- Bordure basse
- Trottoir projet
- Bordure haute existante
- Zone verte existante
- Bordure basse existante
- Zone verte projetée
- Ouvrage à démolir
- Bordure haute 20x22
- Résine colorée
- Nouveaux marquages
- Elargissement de trottoir
- Banc
- Rétrécissement de chaussée planté
- Potelets
- Grave calcaire

D4 - Potelets



Places de stationnement sur la rue des Lattes		
	Avant travaux	Après travaux
zone bleu	26	28
Deux roues	20	20

